

# Panoramadach, Hubfunktion gestört

Beitrag von „Bergheimer“ vom 7. März 2022 um 23:10

Moin,

den Fehler kenne ich von meinem Audi A8, wenn ich diesen mal stromlos gemacht habe, dann müssen die Fensterheber und die Hubfunktion des Schiebedachs neu angelernt werden.

Vielleicht der gleiche Fehler.....

Abhilfe :

> Zündung an

> Knopf Hebefunktion ZU betätigen und 3 Sekunden halten

VG

didi