

# **Partikelfilter maximale Beladung überschritten Temperaturfühler**

**Beitrag von „talnit“ vom 14. März 2022 um 11:55**

Achja, die Temeperaturfühler habe ich ausgetauscht. Der überhöhte Wert 551 ist geblieben, lag also nicht am Fühler.