

# unnötiges Laufenlassen des Motors in Deutschland

Beitrag von „Matze74“ vom 16. März 2022 um 13:13

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Didi,

hat leider etwas gedauert. Ich hoffe du kannst damit was anfangen. 😊

Da wo der Pfeil ist (Bit 3) war vorher ein Haken, den entfernen und "Bestätigen". Dann sollte es funktionieren. 😊

Gruß Matthias