

# T1 V6 TDI, Motorcode BKS Fehler P2425 AGR Ventil oder AGR Magnetventil

Beitrag von „jtroendle“ vom 22. März 2022 um 11:46

Hallo zusammen,

Ich habe da mal wieder was zum kniffeln.

Vor kurzem kam die Fehlermeldung Abgas Werkstatt und dann auch das Motorsymbol.. Daraufhin habe ich den ODB2 angeschlossen mit

dem Fehlercode P2425 was auf das AGR hindeutet.

Da beim BKS Motor das AGR aus "2" Teilen besteht wäre nun die Frage was tauschen bzw überprüfen.

Beim abziehen des Steckers am Magnetventil ist dann prompt noch ein Kabel abgerissen, das ist soweit überbrückt und beim Zündung einschalten bewegt sich auch diese ganze Mechanik erst einmal.

Nun bin ich etwas ratlos was kaufen....

Hat mir jemand einen Tipp wie ich den Ursprung des Problems weiter eingrenzen kann.

Viele Grüsse

Jürgen