

# **Luftfahrwerk            Niveausensor            Luftfederung 7L0616213B vorne links, Halterung gebrochen**

**Beitrag von „nagando“ vom 30. März 2022 um 17:52**

Hallo Martin,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort.

Bei mir hat's jetzt leider etwas gedauert mit der Rückantwort, sorry.

War ja klar, dass die Dinge (Koppelstangen) auf kurz oder lang festfrosten.

Der ganze Dreck kann ja in das Kugelgelenk.

Bei den Originalen sieht das schon etwas anders aus,

die sind komplett dicht.

LG Ingo

Links die Zubehörteile (Vorderachse, kommen in die Tonne)

Rechts die Originalen (Hinterachse, kommen noch dran)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.