

# Getriebefahrstufe wird in Wählhebelstellung D nicht angezeigt

**Beitrag von „coala“ vom 1. April 2022 um 18:54**

Servus,

das ist scheinbar seit Modelljahr 2021 so und kein individueller Defekt. Was man sich dabei gedacht hat, das ist mir auch rätselhaft. Evt. „vergessen“ vom Programmierer oder Absicht, keine Ahnung. Würde ich mal bei der Kundenbetreuung oder beim Freundlichen nachhaken.

Grüße

Robert