

Seltsames Batterie-Problem

Beitrag von „mazeltov“ vom 7. April 2022 um 17:33

Hallo zusammen,

bei meinem 2008er V10 beobachte ich seit längerer Zeit ein seltsames Phänomen. Ich schließe das Fahrzeug auf, steige ein und möchte den Motor starten und es passiert - NICHTS, keine Lämpchen im KI, eigentlich gar keine Anzeige im KI, auch kein KM-Stand, wirklich gar nichts, als ob die Batterie(n) komplett tot wären, das Radio spielt aber, auch die Innenbeleuchtung geht an, ZV funktioniert auch, ebenso die elektrische Sitzverstellung. Im Fehlerspeicher steht nichts drin. Wenn ich jetzt den Fahrersitz hochklappe und den Minuspol der Batterie für 2-3 Sekunden abklemme und wieder anklemme ist wieder alles ok, das Fahrzeug startet als ob nie was gewesen wäre. Der Fehler ist nicht reproduzierbar, mal passiert es und mal nicht. Die Batterien sind nicht entladen. Die Lichtmaschine wurde vor kurzem gewechselt weil ich das Problem da vermutete. Jetzt wurde auch noch der Kurbelwellensensor gewechselt. Ich stehe hier echt vor einem Rätsel. Hat vielleicht jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen sollte?