

Elektrische Entriegelung der 2/3 Rückbank

Beitrag von „Manuel1993“ vom 11. April 2022 um 22:43

Guten Abend Liebe Touareg Gemeinde,

Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem eventuell weiterhelfen, mich stört es ein wenig wenn ich die 2/3 Rückbank elektrisch entriegle das sie nicht komplett nach vorne fällt sondern nur 5 cm zirka nach vorne springt und dann muss ich sie jedes mal nach drücken damit sie umkippt, bei der 1/3 Rückbank funktioniert alles problemlos :).

Vielleicht hatte der eine oder andere ja auch schon das Problem mit seiner Rückbank, und kann mir bitte weiterhelfen 😊 danke euch & schönen Abend euch allen 😊