

T1 V6 TDI, Motorcode BKS Fehler P2425 AGR Ventil oder AGR Magnetventil

Beitrag von „jtroendle“ vom 19. April 2022 um 02:45

Hallo Martin,

sorry für die Kommunikationspause, ich war geschäftlich unterwegs.....

Also ausgelesen habe ich das mit der Freeware Torque light... auf dem Handy, und einem Bluetooth Adapter den du

innen unter dem Armaturenbrett in den ODB2 Stecker reindrückst.....

Gibt es da je nach Tool andere "Fehler" Ich hatte schon einmal den Bereich des AGR Ventils mit Bremsenreiniger grosszügig abgeduscht, da dort für mein geschmack etwas "Russ" war.... Den Fehler gelöscht und es war mal wieder für ein paar Tage ruhe....

Nun kommt der Mist wieder...

Viele Grüsse

Jürgen