

## 5 gelb-rote Kabel, Fahrerseite Fussraum

Beitrag von „pe7e“ vom 22. April 2022 um 09:19

Hallo Max,

ich kann deinen "Reparaturversuchen" nur wenig abgewinnen, dennoch ein Hinweis: der Touareg hat ein Batterielademanagementsystem - dieses erkennt wenn die Batterie voll ist - die "Lima" muss dann weniger bzw. gar nicht arbeiten. Wenn du also eine voll geladene Batterie installiert hast, dann wirst du nicht verlässlich feststellen können ob die Lima funktioniert.

Gruß Peter