

# Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten

**Beitrag von „Aick“ vom 2. Mai 2022 um 22:37**

Hallo Zusammen,

ich habe Zeit letzter Woche das Problem, das man V10 etwas zicken macht, Es ging ohne Vorwarnung die Motorleuchte und die von der Glühung an , der V10 ging sofort ins Notprogram . Das ich sofort ausgelesen haben kam Fehler 00665 Ladedruckregelung Reglerdruck unterschritten. Das habe ich gelöscht und es ging wieder den ganzen Tag ohne Probleme. Zwei Tage später fahre ich am Morgen los , nach 7-800Meter das Gleiche. Da ich etwas ungünstig stand , wollte ich einige Meter vor fahren. Gestartet und siehe da nichts mehr auch nicht mal das Lesegerät in der Nähe gewesen.

So fahre ich schon 1-2 Tage wenn der Motorlampe an geht anhalten aus machen neu starten und nichts mehr .

Habt Ihr einen Tipp was das sein könnte?

Grüße

Aick