

# Ambientebeleuchtung funktioniert nicht mehr

Beitrag von „Manuel1993“ vom 6. Mai 2022 um 23:10

Ich würde zuerst einmal die codierungsliste kontrollieren per VCDS ob das Ambiente licht angekreuzt ist 😊