

Tieferlegung mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 8. Mai 2022 um 12:26

[Zitat von CAPRI](#)

[...] aber mit den VCDS, zeigt kein Zugangscode. Habe mehrere zugangscodes versucht, leider ohne Erfolg. [...]

[Zitat von Derrick](#)

Wenn Du VCDS nutzt sollte bei der Freigabe im Steuergerät ein Hinweis aufpoppen wo der Zugangscode drin steht.

Gruß Stefan

Servus zusammen,

so kannte ich das bislang auch, mit dem automatischen Ausfüllen der meisten Zugangscode. Allerdings scheint diese Funktion nun seit ner Weile bei meinem Hex-Net Professional (bezogen über PCI) plötzlich verschwunden. Ob dies nun daran liegt, dass diese für den CR noch nicht (puh, dann würde es Zeit nach über vier Jahren...) eingepflegt sind, oder diese nicht mehr so ohne weiteres zugänglich sind, das werde ich mal kommende Woche bei PCI recherchieren.

Gebe dann noch Bescheid hier, was da los ist.

Grüße

Robert