

V10 AYH Motor orgelt, springt aber nicht an

Beitrag von „coala“ vom 15. Mai 2022 um 15:50

Servus,

ja und weiter? Dreht der Anlasser, gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Kombi-Instrument, funktioniert das Vorglühen....? Bisschen mehr Info wäre schon recht, da dieser Fehler alleine* mehrere Ursachen haben kann.

*Ist das tatsächlich die einzige Fehlermeldung?

Grüße

Robert