

Firmware Update RNS 850

Beitrag von „nico1775“ vom 21. Mai 2022 um 15:09

Hallo, ist V14, also betrifft alleine hier die B62 und die B19. Werden beide zwar dünn, im Gegensatz zur alten Straßenführung, dargestellt und mit einem zusätzlichen N dahinter gekennzeichneten, aber ich kann sie nicht aktiv zur Routenberechnung einbeziehen. Ist mit Sicherheit dann mit allen neuen Straßen so, wäre dann nervig wenn man mal irgendwo ist wo man sich nicht auskennt...