

# Probleme mit der Luftfederung: Was bedeuten diese Fehlercodes?

Beitrag von „Matze74“ vom 24. Mai 2022 um 11:20

[Zitat von pe7e](#)

Hallo,

Der Wagen darf in 24 Stunden nicht absinken. Durch Corona standen unsere Touaregs teilweise 4 Wochen - ohne Absinken...

Da ist also was undicht oder defekt.

Gruß Peter

Hallo zusammen,

das gleiche würde ich auch sagen. Das Verhalten hatte ich bei meinem alten Touareg als vorne die Federbeine undicht waren und daraufhin getauscht worden sind.

Gruß Matthias