

Dachreling nachrüsten

Beitrag von „Pechente“ vom 29. Mai 2022 um 15:45

Hallo Robert,

vielen Dank für die Info!

Die Nachrüstung hat dank deiner Angaben und der Anleitung von Bernd bei mir wunderbar funktioniert.

Eine Anmerkung habe ich noch zur Anleitung von Bernd: die Plastikbolzen der Dachschiene musste ich bei meinem 7L6 nicht ausbohren. Ich konnte diese mit einem Durchschlag beschädigungsfrei austreiben.

Viele Grüße aus dem Süden!