

Hilfe Touareg Kauf

Beitrag von „coala“ vom 29. Mai 2022 um 16:00

[Zitat von Peter.r](#)

[...] Auf was sollte ich u.B hier achten. [...]

Servus Peter,

noch ein kleiner Nachtrag, was immer einen Blick wert ist. Beim 7L gibt an und an mal das Mittellager der Kardanwelle den Geist auf. Hier kannst du zumindest per Sichtprüfung mit einer Taschenlampe und - im entspannten Zustand der Welle, also Auto auf gerader Fläche, Getriebe auf "N" - eine erste Einschätzung vornehmen. Der Gummiring, welcher das eigentliche Lager zentriert, darf nicht allzu porös oder rissig sein und muss das Lager beim kräftigen Rütteln an der Kardanwelle weiterhin "fest im Griff" haben.

Es gibt zwar hierfür einen Reparatursatz, bzw. Anbieter welche das Lager tauschen, aber das wäre gegebenenfalls natürlich noch ein Ansatz in Sachen Preisverhandlung, falls es hier Auffälligkeiten gibt.

[Mehr zum Thema findest du zum Beispiel hier](#), auch wie sich die Problematik im Fahrbetrieb darstellt.

Grüße

Robert