

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „H.Krohn“ vom 6. Juni 2022 um 19:05

Hallo zusammen,

habe dies Problem mit dem Wasser in Innenraum durch verstopften Kondensatablauf jetzt zum zweiten Mal.

Beim ersten mal (voriges Jahr) alles gereinigt und das Kondensatwasser ist auch abgelaufen (Pfütze unter dem Auto).

Jetzt hat das Auto 3 Wochen gestanden, fahre jetzt wieder seit einer Woche und wieder Wasser im Innenraum, definitiv Kondensatablauf, habe schon wieder alles zerlegt und Abdeckung Deckel Innenraumfilter und Filter Nass.

Habe noch nichts am Ablaufventil unternommen.

Gibt es hier ein Problem oder eine Umrüst Aktion von VW.

Habe einen 1916 3,0 TDI 7P

Gruß Harold