

Fehler P0087 (Systemdruck) und 2 Injektoren

Beitrag von „struong“ vom 12. Juni 2022 um 09:38

Hallo Lexenlewx

Konntest du das Problem durch Tauschen der Injektoren beheben?

Hast du das Druckregelventil auch gewechselt?

Gruss