

# Display in Kombiinstrument defekt, Austausch möglich?

**Beitrag von „bugili6“ vom 12. Juni 2022 um 18:20**

Hallo Touareg Freunde

Seit 2 Monaten habe ich ein Problem mit dem Display im Kombiinstrument. Zuerst gab es einen Pixelverlust und später wurde es komplett schwarz. Ich habe es bereits ausgebaut und es steht drauf: 7L6920 885R.

Bei VW selbst gibt es kein Display als Ersatzteil und im Forum habe ich noch keine Lösung für dieses Problem gefunden. Die Frage ist jetzt, ob das bereits jemand lösen konnte bzw. kann mir jemand diesbezüglich helfen oder hat Erfahrung mit dem Thema? Mir persönlich wäre es viel lieber den Display zu tauschen als das ganze KI. Ich bin dankbar für jeden Tipp/Hilfe. Raum Wien wäre ideal, aber ich bin bereit es auch nach Deutschland zu schicken.

LG.Bugili6