

Display in Kombiinstrument defekt, Austausch möglich?

Beitrag von „Bergheimer“ vom 13. Juni 2022 um 13:36

Moin,

ich kenne es von Audi so, das ein Teil der Wegfahrsperr im
KI verbaut ist, also P&P ist da nicht, selbst mit VCDS. Kann nur
der Freundliche.

Bei VW und im speziellen beim 7L/7P nicht so ?

VG

didi