

Heizung/Klimaanlage plötzlich ohne Funktion

Beitrag von „mazelto“ vom 15. Juni 2022 um 11:17

Habe jetzt mit VCDS noch eine Stellglieddiagnose durchgeführt. Alle Klappen sind gängig, nur bei der Ansteuerung des Klimakompressors passiert nichts. Es steht dort nur "Motor ein", sonst passiert nichts weiter.