

# Kabelbruch in Heckklappe? Rückleuchte ohne Funktion

**Beitrag von „xk555“ vom 20. Juni 2022 um 17:53**

Hallo zusammen,

ich habe mir einen Toureg 7L mit dem 3.0TDI zugelegt und bin schon länger stiller Verfolger. Dieser hat das Problem, dass die Rückleuchte auf der Fahrerseite kein Strom für Bremslicht und "Ablendlicht"-Hinten bekommt.

Meine Vermutung liegt auf einem Kabelbruch. Hierzu habe ich auch die SuFu bemüht und immer wieder hinweise bekommen, dass die Kabel hinten im Himmel einen Stecker haben.

Also habe ich den Himmel hinten abgehängt. Jetzt habe ich nicht nur einen Stecker gefunden, sondern drei. Einen Rosa-, Grünen- und Blauenstecker.

Der Blaue sorgt dafür, dass die Leuchte Rechts nicht mehr funktioniert. Der Grüne scheint mir das Abschließen zu Regulieren.

Damit komme ich derzeit jedoch nicht weiter. Mein nächster Schritt wäre es, alle Stecker an dieser Rückleuchte zu verbinden und mal durch zu piepen, welches Kabel dann am Ende an kommt, weiß jedoch noch nicht, wie akkurat das am Ende ist.

Mit etwas Glück findet sich ja jemand Pfiffiges, der das Problem schon behoben hat:)

Hat jemand von euch eine Pinbelegung für die Rückleuchten beim Toureg oder kann mir sagen, welcher Stecker denn der richtige ist?

Viele Grüße und Danke schon mal - freut mich ein Teil sein zu können von den Toureg-Freunden 😊