

Motorlüfter läuft nach - Steuergerät defekt

Beitrag von „JuMu1958“ vom 21. Juni 2022 um 10:34

Bei meinem Touareg EZ 2018 hatte ich Probleme mit der Motorlüftung die aus unbekanntem Gründen ständig nachlief. Vor unserem Pfingsturlaub habe ich das Fahrzeug in der Garage geparkt und nach der Rückkehr aus dem Urlaub war die Batterie komplett leer, aufladen ging nicht bzw sobald die Batterie nur ein wenig geladen war, sprang sofort der Lüfter an. Habe das Fahrzeug dann, nach Starthilfe durch den ADAC vergangene Woche in die nächste VW Mahag Werkstatt gebracht. Anruf gestern von VW, das ein neues Steuergerät eingebaut werden muss, KOSTEN ca € 2.200,-

KANN DAS SEIN? ICH BEFÜRCHTE ICH WERDE AABGEZOCKT.

Ich hatte schon mal einen ähnlichen Fall mit meinem vorherigen Touareg, dort funktionierte das komplette Command System nicht mehr. Vorschlag Mahag Austausch auf Kulanz zu ca € 2.500,- . Lösung über euch, ein sehr netter "Touareg Freunde" Teilnehmer aus Wien sendete mir 2 Dateien (DVD und CD) zum download und nach laden einer der beiden Varianten funktionierte wieder alles sogar mit neuen Funktionen. € 2.200 sind kein Pappenstiel und ich möchte mich absichern.

Danke vorab für ein Feedback.

Gruß aus München

Jürgen M.