

## **R5 Fahrer Help wanted**

**Beitrag von „andreas“ vom 6. März 2005 um 21:46**

Bei mir sind drei Größen eingetragen. Wahrscheinlich weicht bei den anderen der Abrollumfang von den eingetragenen Größen ab, dann müsste der Tacho jeweils neu eingestellt werden, vermute ich.

Gruß  
andreas