

Suche nach dem Behälter der Heckscheibenwaschanlage ☐☐

Beitrag von „coala“ vom 30. Juni 2022 um 12:05

Servus Ingo,

es bricht gerne mal der Schlauch am Übergang zur Heckklappe und das Wasser verschwindet dann unsichtbar "intern".

Eine komplette Verstopfung der Spritzdüse käme ebenfalls in Betracht.

Grüße

Robert