

4,2 I Benziner AXQ startet nicht.

Beitrag von „Horsti“ vom 4. Juli 2022 um 11:25

Kannst bei den Messwerten mal schauen, ob der Kurbelwellensensor mitarbeitet. Wird oft nicht als Fehler abgelegt, obwohl (teil)defekt. War gerade bei den alten 4,2ern ein häufiges Problem.