

Stop Fahrwerk fehler

Beitrag von „Peter.r“ vom 14. Juli 2022 um 15:22

Hallo Coala,

Danke für deine Hilfe.

Ich hatte früher einen Touran . Seit einen Monat einen Touareg 7l 2,5 R5 TDI 2008

Sorry wenn ich im falschen Forum bin.

Wie oben Beschrieben war ich heute bei VW und die haben die Fehlermeldung ausgelesen. Können mir jedoch ohne eine richtige Inspektion nicht helfen weil sie selber nicht wissen was es sein kann.

Fehlermeldung :

Niveoregulierung und Funktionsventil abschaltdauer.

sprich lt. Vw soll ich den Wagen bei denen lassen 300 Euro ausgeben und dann auf eine Lösung hoffen. Kosten Reparatur können bis zu 5000 Euro sein.... > keine konkrete Antwort von denen.

Was ich jetzt selber rausbekommen habe ist dass wenn ich den Wagen auf offroadlevel stelle, keine Fehlermeldung mehr kommt.

Hat einer eine Lösung?

Vielen Dank und entschuldigt wenn ich hier falsch bin

Einen schönen Tag euch allen

Peter.R