

Fehlercode p2007 und p0087

Beitrag von „Heimi“ vom 17. Juli 2022 um 10:57

Kann es sein das es sich darum bei meinem. 3.0 v6 240 ps Bj 12.2008 um die Drosselklappe dreht?

Hatte ich in Kroatien schon Störung, (Glühkerzensymbol mit Motorstörung bitte Werkstatt aufsuchen) habe in VW Werkstatt dann checken lassen Fehler gelöscht bei Probefahrt kein Fehler mehr aufgetaucht, waren dort bis gestern 12 Tage hin und zurück unterwegs. Zwischendurch kam das Glühkerzensymbol wieder wie o. B. Kurzzeitig mit notlauf Motor, das verschwand aber gleich alles wieder. 5 Km vor Zuhause kam das Glühkerzensymbol wieder, und ich habe vom Motorraum aus eine Art zischen wahr genommen welches je nach intensivität beim betätigen des Gaspedales verändert. Habe heute morgen dann den dongel rangesteckt und mit Torque obd lite ausgelesen.

Könnt ihr mir da weiter helfen.

Heiko