

# Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten

**Beitrag von „Aick“ vom 18. Juli 2022 um 10:54**

Hallo Zusammen,

ich bin mit meinem "Latein" am enden und drei Werkstätten auch .

Unser Touareg V 10 Baujahr 2009 möchte einfach keine Leistung mehr bringen oder über 120kmh fahren. in Beiden Fällen geht sofort die Motorleuchte an ( manchmal auch die von der Glühung) und er geht ins Notprogramm. Hält man dann an, startet den Motor neu ist die Leuchte zwar noch an aber er läuft wieder normal bis man Leistung abverlangt oder so die 120kmh kommt. Wenn man dann den Fehler ausliest kommt immer "Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten" Ich habe nun schon Beide Ladedrucksteller Stellmotor gewechselt, habe eine Nebelmaschine an die Schläuche gekoppelt um zu sehen o

b irgendwo ein Schlauch Luft (in dem Fall Nebel) raus kommt. Ist aber alles dicht. Hat einer von Euch eine Idee was es noch sein könnte ? Grüße Aick