

Stecker am Scheinwerfergehäuse lösen

Beitrag von „Andy1967“ vom 22. Juli 2022 um 12:17

hier ein update.

Der Stecker lässt sich nicht zerstörungsfrei ausbauen. Baulich bedingt ist ein lösen der Klicknippels nicht möglich.

Ich habe Zugangslöcher in das Gehäuse eingearbeitet und die 4 Klicknippel abgebrochen. Der Stecker inclusive harness konnte nun ausgebaut werden.