

Sensor G308 wo genau bitte sitzt der?

Beitrag von „Franks“ vom 22. Juli 2022 um 22:39

vor ein paar Jahren hatte ich auch mal einen Rechtslenker. Keinen Touareg sondern einen Passat. Sehr schnell ist mir dabei aufgefallen, dass nicht alle Teile "auf der falschen Seite" eingebaut sind. Wenn Robert von "links" schreibt dann kann das durchaus auch bei dir links sein. Und wenn der Klimakasten beim Linkslenker im Beifahrerfußraum ist dann ist es gut möglich, dass er bei dir im Fußraum des Fahrers ist. Wie gesagt, muss nicht so sein, kann aber.

Wie auch bei der Batterie, die ist ja beim Linkslenker unter dem Fahrersitz und bei dir unter dem Beifahrersitz. also genau an der gleichen Stelle.

Viel Erfolg.

Frank