

# Schwungrad Schraube blockiert Motor

Beitrag von „coala“ vom 1. August 2022 um 12:27

Servus Huggy,

danke für die Schilderung hier bei uns 🙄. Soweit ich das weiß, hatten wir dieses doch eher kuriose Problem noch nicht hier beim 7P im Forum. Kannst du denn sagen ob am Motor bereits früher mal eine Instandsetzung durchgeführt wurde? Anderenfalls würde das ja auf eine werkseitig nicht richtig befestigte Schraube hindeuten.

Grüße

Robert