

# Schwungrad Schraube blockiert Motor

Beitrag von „Huggy81“ vom 1. August 2022 um 12:36

Hi Robert,

laut Vorbesitzer, wurde bis dato keine Instandsetzung durchgeführt. Die Werkstatt hat auch keine Hinweise auf eine vorherige Instandsetzung gesehen. Jedoch hat der Meister schonmal solch einen Fall gehabt beim V6 TDI.

Seltener aber wohl möglicher Fehler.

Huggy