

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „OnkelVio“ vom 3. August 2022 um 14:25

Hallo zusammen,

Gerade im Urlaub, Frankreich und Spanien. Am 1. Tag Wassereinbruch im Fußraum.

Telefonate mit VW in Deutschland haben nichts gebracht. (Der Spezi im Ort AH H. Faber ((FIAT)) in Nordstemmen sagt guck mal im Forum nach!) Werkstätten in Frankreich und Spanien überfordert. Jeden Tag 10 Liter neues Kondenswasser im Fußraum. Dank dieses Forums konnte ich den Fehler schnell lokalisieren und wie beschrieben in gut 30 min beheben.

Was mich bei der ganze Sache echt ankotzt

Danke 👍