

Holzeinlagen gebrochen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 7. März 2005 um 12:20

Hallo, bei meinem Dicken, Baujahr 01/04, sind auch schon mehere Leisten gerissen. Immer nach starken Temperaturschwankungen. Nach interner Info von VW, habe ich drauf bestanden, den kompletten Satz zu tauschen. War ein Fertigungsproblem vom Zulieferer, jetzt habe ich Ruhe. Empfehle jedem, ähnlich zu verfahren bevor die Gewährleistung endet. 😊
Grüße von Stephan