

OBd Signalunterbrechung beim Starten

Beitrag von „ChipCharly“ vom 7. August 2022 um 17:46

Servus zusammen,

ich bin neu hier im Forum.

Als ich letztens meinen Kurbelwellensensor per VCDS überprüfen wollte, musste ich feststellen, dass ich während des Startvorgangs kein Signal mehr am VCDS hatte.

Ist es normal, dass der Dicke das OBd Signal während des Startvorgangs unterbricht?

Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.