

Erkennt nicht Leerlauf um Diffentialsperre zu wechseln und zittert bei 120Kmh

Beitrag von „coala“ vom 11. August 2022 um 08:52

Servus,

bezüglich Problematik mit Aktivierung der Geländereduktion könnte [dieses Thema](#) für dich interessant sein. Zunächst würde ich die Funktion dieses Schalters überprüfen, nötigenfalls dann auch die Verkabelung und die Steckverbindung, falls der Schalter selbst in Ordnung ist.

Grüße

Robert