

# Knacken im Armaturenbrett

**Beitrag von „CR123“ vom 19. August 2022 um 07:59**

Der Austausch der Stellmotoren ist tatsächlich ne größere OP, da meist das Armaturenbrett ausgebaut werden muss. War jedenfalls bei mir so. Zum Glück hatte die Reparaturkosten noch meine Garantieverlängerung übernommen.