

Getriebesteuergerät nicht mehr lieferbar

Beitrag von „wolf2“ vom 29. August 2022 um 11:14

Vielen Dank für deine Hinweise, aber ich hänge da halt an den Informationen der Werkstatt!

Die haben mir gesagt, sie hätten die ganzen Protokolle an VW geschickt und die hätten dann empfohlen das STG zu tauschen und dann wieder zu berichten!

Auf meine Frage nach dem Radsensor sagte man mir daran würde es nicht liegen!?

