

Verschleiß vorne reifen links 2000Km

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 11. September 2022 um 13:34

Hallo Zusammen, bekomme den Verschleiß nicht in den Griff.

-Winterreifen 7000Km einseitig abgefahren... Spur neu einstellen lassen.

-Sommerreifen wieder nach 8000KM einseitig abgefahren.... Spur in einer anderen Werkstatt einstellen lassen... 1ste war eine VW Werkstatt. 2te war ein Reifen Händler.

So nach 2000KM sieht der Reifen vorne links wieder so aus. Es sind Continental ECO Contact 6 drauf. Luftdruck vorne 2.7 Bar

Ich weiß langsam nicht was das soll.

Hat jemand eine Idee? Oder ggf. eine Werkstatt in der Nähe von 51105 oder 46562 die da helfen können?

Gruß und schönen Sonntag noch.