

3.0 TDI Fehler P0414

Beitrag von „Flowe12“ vom 12. September 2022 um 22:10

Hi,

Ich bin langsam am verzweifeln.

Mein Touareg mit 240 ps wirft zur Zeit manchmal die Motorlampe und die vorglühlampe blinkt. Außerdem kommt immer vorher kurz die dpf Lampe. Der Fehler tritt manchmal beim Start auf und verschwindet dann auch nicht mehr. Der Motor läuft ganz normal...

Am nächsten morgen ist der Fehler für ein paar Tage weg.

Im Fehlerspeicher ist P0414 hinterlegt, bedeutet sekundärluftpumpe.

Aber soweit ich weiß hat der 3.0 tdi keine sekundärluftpumpe bzw. ich konnte auch keine finden.

Hatte das Problem bzw diesen Fehler schonmal jemand und kann mir dabei helfen?

Lg Flo 🥲