

Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „coala“ vom 21. September 2022 um 11:49

Servus Christoph,

ein ähnliches Problem gab es mal mit einer fehlerhaften Firmware, [siehe hier](#). Wurden an deinem Fahrzeug denn irgendwelche Arbeiten beim Freundlichen durchgeführt oder trat dieses Problem aus heiterem Himmel auf?

Grüße

Robert