

# Nochmal Heizung

Beitrag von „coala“ vom 22. September 2022 um 13:11

[Zitat von mazeltov](#)

Aber wenn die kaputt wäre würde der Motor überhitzen, oder täusche ich mich da? [...]

Nein, da passiert nichts. Denn für den Kühlmittel-Nachlauf ist die V51 zuständig und nicht die V55.

Ich staune auch ein bisschen, was du da so Stück für Stück nachreichst an weiteren Fehlfunktionen bei Steuergeräten und was da alles sonst noch nicht funktioniert.

Grüße

Robert