

Beim Anfahren muss ich Gaspedal fast durchdrücken

Beitrag von „pe7e“ vom 22. September 2022 um 19:28

Hi,

3000 u/min sind viel zu viel. Da würde ein jeder Touareg einen Satz nach hinten machen bis er beim Nachbarn in der Garage ankommt. Vielleicht stimmt der Ölstand nicht. Ist das generell so oder nur in deiner Auffahrt? Gibt es einen Unterschied wenn der Motor bzw. das Getriebe warm / kalt ist?

Wie verhält es sich auf ebenem Gelände?

Gruß Peter