

Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht

Beitrag von „Ikomilo“ vom 23. September 2022 um 21:39

Hallo zusammen,

hoffe mir kann jemand helfen und mich mal aufklären.

Habe folgendes Problem: Abblend-und Fernlicht bei meinem dicken (Touareg II Bj. 2016 3.0 I) funktionieren vorne rechts nicht. Habe Brenner und Vorschaltgerät schon ausgetauscht und leider immer noch keinen Erfolg verbuchen können. Mehrfach wurde mir schon mitgeteilt das ich wahrscheinlich den Scheinwerfer tauschen müsste. Dieser hat das volle Programm mit Kurvenlicht und adaptiver Fernlichtregelung usw...

Mich würde echt mal interessieren was denn da kaputt ist das dadurch der komplette Scheinwerfer gewechselt werden muss. Evtl. kann mir auch jemand weiterhelfen damit ich das Problem selber lösen kann ohne gleich zum 😊 zu rennen.

Würde mich jetzt schon für jede Hilfe vorab bedanken.

Gruß Iko