

Klimaanlage gibt kein luft mehr nach einiger Zeit

Beitrag von „hacal“ vom 29. September 2022 um 02:40

Hallo,

Mein Touareg 7P Bj 2015.

Ich habe ein Problem der mich schon lange Zeit begleitet.

Nach dem Ich mein FZ gestartet habe läuft das Klima ganz Normal Automatisch und lässt sich alles ganz normal stellen.

eigentlich ohne anzeichen auf Probleme.

Aber nach dem einige Zeit vergangen ist kommt kein Luft mehr aus den Luftgittern.

Klimamotor läuft immer noch weiter wie vorher aber kommt nur kein Luft als ob eine Klappe sich verstellt hat und kein Luft mehr durchlässt.

Genau das identische Problem habe Ich mal auf einer anderen Forum gelesen und da ging es um irgendeiner Klappe,

aber das Forum habe Ich nicht mehr gefunden.

vieleicht kennt das einer von euch oder hat mal gehört oder gelesen.

Gruß,

Cal