

Fehlerspeicher: Standheizung

Beitrag von „othu“ vom 29. September 2022 um 09:09

Hi,

ich habe den Fehler 02251 - Heizgerät verriegelt im Fehlerspeicher.

Erfolgreich gegoogelt, ich muss die Verriegelung aufheben. Soweit kein Problem, das bekomme ich hin..

ABER: mein Touareg hat gar keine Standheizung

Wird der Zuheizer als Standheizung bezeichnet oder hat in der dunklen Vergangenheit meines Autos jemand in der Konfiguration rumgepfuscht?

Gruß Otto