

# Fehlerspeicher: Standheizung

**Beitrag von „othu“ vom 30. September 2022 um 14:38**

So der Gerät wurde erfolgreich entsperrt, es gab aber zeitnah einen neuen Fehler:

01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)

007 - Kurzschluss nach Masse

Jemand ne Idee?

Kurze Recherche im Internet: könnte Gebläse, aber auch Steuergerät sein..

Ev. ein Gebrauchtteil? Kann mir jemand sagen welche Teilenummer ich für meinen 2009er brauche?